



Pelli ed ecopelli / Leathers and faux leather / Leder und Kunstleder / Cuir et faux cuir / Cueros y imitación de cuero


PA
Dani, Panama



PA03_Panama 5522




PA08_Panama 5300




PA09_Panama 5290




PA07_Panama 5402




PA02_Panama 5000




PA12_Panama 5260




PA10_Panama 5416



PA06_Panama 5270




PA05_Panama 5090




PA03_Panama 5522




PA04_Panama 5320



PA13_Panama 5528



PA14_Panama 5430



PA11_Panama 5210





PA_Dani_Panama

Una pelle caratterizzata da elasticità, aspetto uniforme, tatto morbido e leggero. Pelle bovina ai sali di cromo. Pigmentata - Fiore Corretto - Tintura all'anilina passante in botte.

A leather characterized by elasticity, uniform appearance, soft and light touch. Chrome tanned bovine raw hides. Pigmented - Corrected Grain - Aniline through dyed.

Composizione/Composition	Vera pelle / Real leather
Spessore/Thickness	1-1,2 mm
Infiammabilità/Flammability	EN 1021-1 / EN 1021-2, B55852:Source 0 / B55852:Source 1 / Cal TB117 / NFPA 260/UFAC
Solidità allo sfregamento a secco 500 cicli Dry rub fastness 500 cycles	≥ 4 Grey Scale (EN ISO 11640)
Solidità allo sfregamento a umido 250 cicli Wet rub fastness 250 cycles	≥ 3/4 Grey Scale (EN ISO 11640)
Solidità allo sfregamento in soluzione artificiale 80 cicli Artificial solution rub fastness 80 cycles	≥ 3/4 Grey Scale (EN ISO 11640 / EN ISO 11641)
Solidità allo sfregamento Fastness to light	≥ 5 Blue Scale (EN ISO 105-B02 - Met. 3)
Adesione della finitura a secco Adhesion of finish dry	≥ 2 N/10mm (EN ISO 11640)
Resistenza allo strappo/Tear strength	≥ 20 N (EN ISO 3377-1)
Resistenza alla flessione - 50.000 cicli Flex resistance - 50.000 cycles	No cracks (EN ISO 5402-1)

L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH.
This leather is processed in conformity with REACH regulation.

Certificazioni	Certifications
 <p>Der blaue Engel (RAL UZ 148) fissa in limiti più restrittivi di quelli di legge il contenuto di sostanze pericolose, l'emissione di inquinanti e l'utilizzo di materie prime e di acqua</p>	Der blaue Engel (RAL UZ 148) it sets stricter limits for dangerous substance content, the emission of pollutants and the use of raw materials and water than those indicated by law
 <p>Leather from Italy full cycle (UNI EN 16484) certifica che tutti i processi produttivi sono realizzati in Italia</p>	Leather from Italy full cycle (UNI EN 16484) certifies that all the production processes are carried out in Italy
 <p>Carbon footprint of product (ISO 14067: 2018) quantifica le emissioni di gas serra emesse lungo la filiera, da agricoltura e allevamento, fino alla realizzazione delle pelli finite</p>	Carbon footprint of product (ISO 14067: 2018) quantifies the greenhouse gas emissions along the supply chain, from farming and rearing to realisation of the finished leather
 <p>Environmental product declaration & process EPD (ISO 14025): a seguito dello studio di LCA (Life Cycle Assessment), vengono presi in esame le seguenti categorie d'impatto: effetto serra, riduzione dello strato di ozono, acidificazione, smog fotochimico, eutrofizzazione</p>	Environmental product declaration & process EPD (ISO 14025) Following the LCA (Life Cycle Assessment) study, the following impact categories are examined: greenhouse effect, reduction in the ozone layer, acidification, photochemical smog, eutrophication

Pulizia e manutenzione – Per mantenere la qualità della pelle evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e alle fonti di calore, spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie, le stesse si possono eliminare usando un panno morbido inumidito con acqua e sapone neutro. Asciugare dopo il trattamento, non strofinare ma tamponare delicatamente. Non utilizzare assolutamente detergenti aggressivi o spray che possono danneggiare nel tempo l'aspetto e la tenuta della pelle.

Cleaning and maintenance – To maintain the beauty of the leather; avoid placing leather near direct sun or any heat sources, dust regularly with a soft and dry cloth. Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap; dry after the treatment, do not rub. Never use strong detergents or sprays that can damage the appearance and tightness of the leather over time.

I colori visualizzati sono puramente indicativi e possono variare rispetto alla realtà. Per maggiori informazioni si prega di contattare il nostro Servizio Clienti presso service@sitland.com

Photos and colours shown are used for reference only and may look different in reality. For any further information, please contact our Customer Service at service@sitland.com

Sitland spa
Via Cà Silvestre 52
36024 Nanto, Vicenza - I
t +39 0444 637 100
f +39 0444 638 407
info@sitland.com
www.sitland.com

Follow us on



A brand of Mezzalira Investment Group
www.mig.it